


12.2


Druckverlustdiagramm Pressure-loss diagram

**Druckverlustdiagramm für leichte
und sehr flexible Schlauchkonstruktionen**
*Pressure-loss diagram for light weight
and very flexible ducting*



SCHAUBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH


Weseler Str. 35 · Postf. 10 18 54 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. (02 08) 99 91-0 · Fax (02 08) 5 33 74



12.3

Druckverlustdiagramm Pressure-loss diagram

**Druckverlustdiagramm für mittelschwere
und schwere Schlauchkonstruktionen**
*Pressure-loss diagram for medium and
heavy weight ducting*



SCHAUBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · Postf. 10 18 54 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. (02 08) 99 91-0 · Fax (02 08) 5 33 74